![D-Link logo](BUILDING NETWORKS FOR PEOPLE)

DWA-192 AC1900 Wi-Fi USB3.0 Adapter

Version: 1.03b04

Hardware: A1

Date: 2015/Sep/17

Driver:

    Windows 7 x86 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 7 x64 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 8 x86 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 8 x64 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 8.1 x86 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 8.1 x64 –1029.1.0330.2015 (WHQL pass)

    Windows 10 x86 –1030.0.0515.2015 (WHQL pass)

    Windows 10 x64 –1030.0.0515.2015 (WHQL pass)

Problems Resolved:

NA

Enhancement:

1. Support Windows10 x86 and x64 driver

2. Improve driver installation procedure: Double click "Setup.exe" and user can select

   "Upgrade" to replace existing driver or select "Remove" to remove the drivers from computer.