

## История обновления встроенного ПО:

Firmware Version	Date	Model	Hardware Version
V1.06_b6	2015/1/29	DCS-933L	A1
V1.05_b5	2014/9/3	DCS-933L	A1
V1.04_b1	2014/4/21	DCS-933L	A1
V1.03_b8	2014/3/24	DCS-933L	A1
V1.02_b5	2013/8/28	DCS-933L	A1
V1.01_b7	2013/5/24	DCS-933L	A1

## Добавленный функционал:

V1.06_b6	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.18-b62</li><li>2. Поддерживает Java 8 Update 31</li></ol>
V1.05_b5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Новый mydlink агент 2.0.18-b13.</li></ol>
V1.04_b1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b62 для работы уведомлений с портала mydlink.</li></ol>
V1.03_b8	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Новый mydlink агент 2.0.17-b55.</li><li>2. Поддерживает Windows 8.1 + Internet Explorer 11.</li><li>3. Поддерживает Java 7 Update 51.</li><li>4. FTP по умолчанию изменен в пассивный режим работы.</li><li>5. WPS индикатор будет гореть 10 сек. после успешного соединения WPS.</li><li>6. Время по умолчанию установлено 01.01.2014</li></ol>
V1.02_b5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Новый mydlink агент 2.0.17-b28.</li><li>2. Добавлена возможность настройки интервала отправки уведомлений на FTP/mail для обнаружения движения/звука</li></ol>

V1.01_b7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новый mydlink агент 2.0.17-b06.</li> <li>2. Обновлен h.264 Activex до v1.0.0.12.</li> <li>3. Символы для задания имени пользователя 0-9, a-z, A-Z, ".", "-", "_".</li> <li>4. Изменен максимальный размер видеоклипа до 3072Kbytes.</li> </ol>

## Список улучшений:

V1.05_b5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исправлена проблема с NTP синхронизацией при использовании PPPoE и перезагрузки камеры</li> <li>2. Исправлена проблема с использованием специальных символов в настройках режима повторителя беспроводной сети</li> <li>3. Обновлены настройки для DDNS</li> </ol>
V1.03_b8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SSL сертификат будет автоматически регенерироваться при первоначальной конфигурации/сбросе к заводским настройкам</li> <li>2. Изменены параметры сенсора для устранения мерцания изображения</li> <li>3. Исправлены некоторые проблемы с повреждением кадров</li> <li>4. Исправлена проблема обработки событий с портала mydlink (обнаружение звука)</li> </ol>
V1.02_b5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исправлена проблема в работе расписания обнаружения движения/звука</li> <li>2. Исправлена проблема с h.264 потоком на ios6.</li> <li>3. Исправлены проблемы в работе DHCP клиента</li> <li>4. Исправлены проблемы с отображением OSD.</li> <li>5. Изменен NTP порт на 123.</li> </ol>
V1.01_b7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исправлена работа mydlink агента при подключении камеры по WPS</li> <li>2. Исправлена проблема с онлайн видео в браузерах Chrome/Firefox, если установлен кодек H.264 и битрейт 3Мбит</li> <li>3. Исправлена проблема в работе mydlink уведомлений.</li> <li>4. Повышена стабильность системы при включенной отправке видеоклипов на E-mail/FTP .</li> </ol>

	<p>5. Исправлена проблема в работе UPnP в связке с DIR-826L</p> <p>6. Исправлена ошибка невозможности включения mail/ftp если вначале включена функция обнаружения движения</p>