

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРИНТЕРОВ С ПРИНТ-СЕРВЕРАМИ

Обратите внимание, что некоторые принтеры не предназначены для сетевой печати с использованием принт-серверов.

В настоящее время на рынке появилось огромное количество принтеров с собственными широкими возможностями печати. Среди них два типа принтеров - GDI (с графическим интерфейсом) и Windows Printing System, которые не поддерживают сетевую печать.

HP Models

В соответствии с HP Tech Support (& product spec), некоторые HP принтеры не могут быть установлены в сеть для использования через принт-сервер.

Примеры таких моделей:

- HP DeskJet 1000,
- HP DeskJet 720,
- HP DeskJet 820

Почему: Это принтеры использующие GDI (Graphic Device Interface) и не использующие host-драйвер (и поэтому GDI принтеру нужна вычислительная мощность процессора Вашего компьютера. Таким образом, он может работать только с компьютером, непосредственно (напрямую) подсоединенного к принтеру через параллельный порт). Для уточнения подробностей, обращайтесь в HP поддержку.

Canon Models

WPS (Windows Printing System)

WPS (принтеры) производства Canon НЕ МОГУТ работать в сети через внешний принт-сервер любого производителя. Происходит это потому, что эти принтеры используют Windows Printing System (WPS), которой необходимо, чтобы принтер был непосредственно подключен к компьютеру.

Некоторые примеры WPS принтеров от Canon:

- LBP-460
- LBP-660
- LBP-800
- LBP-810
- VJC-610
- VJC-620
- VJC-5000

Другие модели, которые прошли УСПЕШНОЕ тестирование при работе с сетевыми принт-серверами D-Link:

- LBP-1760
- LBP-2460
- LBP-3260,

большинство BubbleJet (струйных) принтеров.