

Если на точке доступа используется прошивка 1.0.0 или 1.0.1, то сначала обновите ее до версии 1.0.8 из папки 1.0.8_DCC (используя утилиту DCC)

If the access point using firmware 1.0.0 or 1.0.1, then first upgrade to version 1.0.8 from a folder 1.0.8_DCC (using DCC utility)