

Версия ПО - 1.3.0

09.12.2011

Добавлено:

1. Изменен WebUI.
2. Мастер быстрой установки.
3. Автоматическое изменение канала беспроводной сети (функция клиент).

Исправлено:

1. Сохранение настроек в режиме роутера.
2. 13 канал для беспроводной сети.
3. WPA/WPA2-EAP функционал.
4. Режим WDS.
5. Функция клиент (режим точки доступа).
6. Неправильное определение беспроводных сетей (mixed WPA/WPA2-PSK) при использовании функции клиент.
7. Удален тип аутентификации IEEE 802.1X (dynamic WEP).

Особенности:

1. Отсутствует возможность установки предыдущих версий ПО.
2. Режим беспроводной сети по умолчанию – 802.11g.
3. DHCP сервер (режим точки доступа) – невозможно задать шлюз и ДНС для клиентов.
4. Функция Клиент: Если исходная сеть работает на 13 канале, то при подключении к ней для беспроводной сети устройства устанавливается канал Auto.
5. Нет возможности указать шлюз (режим точки доступа).

Firmware version: 1.3.0

12/09/2011

Added Features

1. Changed WebUI.
2. Setup Wizard.
3. Automatic change of the wireless network channel (the client function).

Fixed Features

1. Saving settings in the router mode.
2. The 13th channel for the wireless network.
3. WPA/WPA2-EAP functioning.
4. The WDS mode.
5. The client function (in the access point mode).
6. Incorrect detection of wireless networks (mixed WPA/WPA2-PSK) when using the client function.
7. The IEEE 802.1X authentication type (dynamic WEP) is removed.

Specific Features

1. Firmware downgrade is not available.
2. The default mode of the wireless network is 802.11g.
3. The DHCP server in the access point mode does not provide ability to specify a gateway and DNS for clients.
4. For the client function, when the source network operates on the 13th channel, then after connecting to this network the access point will be switched to the Auto channel.
5. Gateway setting is not available (in the access point mode).