

Не могу подключиться к точке доступа D-Link DWL-900AP+/1000AP+ (либо любой другой 802.11b) используя встроенный WiFi адаптер Intel Centrino.

Ответ: проверьте - включили ли вы передатчик. Для этого на компьютерах с Intel Centrino как правило есть либо отдельная кнопка, либо используется сочетание клавиш Fn+. Читайте документацию.